

PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

AÑO 2023

OBRA	SUPERVISIONES DE OBRA			
	Se cuenta solo con informes traducidos, emitidos por el Coordinador del proyecto ARTELIA, que recoge información del Equipo Supervisor MOEX-OPP			
	TRMESTRE I	TRMESTRE II	TRMESTRE III	TRIMESTRE IV
<p>CUI 2356295</p> <p>Código Infobras: 121933</p> <p>Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 1 Manipulación</p>	<p>Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>Su contrato fue suscrito el 22 de agosto de 2023</p> <p>El análisis de la oferta fue concluido</p> <p>Se efectúa la supervisión de la ejecución de las fases DET, VISA, EXE.</p>	<p>El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.</p>
<p>Código Infobras: 505790</p> <p>Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería</p>	<p>Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador</p>	<p>Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de</p>	<p>Se efectúa acciones de preparación de las obras.</p> <p>Se notificó al contratista del lote 2 para la suscripción del contrato. Se firmó el contrato</p>	<p>El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de</p>



<p>y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 2 Rehabilitación de fachadas</p>	<p>ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>Esta obra se inicia el 12 de setiembre de 2023 Se tramita la tercera versión del plan de instalación del sitio. Preparación del seguro en curso. Se efectúa la supervisión de la ejecución de las fases DET, VISA, EXE.</p>	<p>seguro, en el marco de la preparación de las obras.</p>
<p>Código Infobras: 517626 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 4 Obra gruesa. Albañilería. Vías Públicas y Redes diversas (Trabajos estructurales. Albañilería. Limpieza)</p>	<p>Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>Estaba en curso la notificación para la firma del contrato. Se suscribe el contrato. Se efectúa la supervisión de la ejecución de las fases DET, VISA, EXE. La obra se inicia el 12 de setiembre de 2023</p>	<p>El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.</p>
<p>Código Infobras: 517627</p>	<p>Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las</p>	<p>Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de</p>	<p>En etapa de preparación de las obras.</p>	<p>Se firmó el contrato</p>



<p>Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 3 Cubiertas y Protección (Techado)</p>	<p>bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>Se estableció contacto con las autoridades varias para que adopten el principio de las instalaciones.</p>	<p>El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.</p>
<p>Código Infobras: 517628 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. MACROLOTE (LOTES 5-7-8-10). 5.Tabiques, revestimientos, aislamientos y falso techo, 7. Revestimientos duros (azulejos, loza), 8. Revestimientos flexibles, 10. Pinturas. (Se han combinado varios lotes para formar un macrolote, que es económicamente más</p>	<p>Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.</p>	<p>Estaba en curso la notificación para la firma del contrato- La obra se inicia el 12 de setiembre de 2023 Se efectúa la supervisión de la ejecución de las fases DET, VISA, EXE.</p>	<p>El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.</p>



atractivo y técnicamente más relevante)				
Código Infobras: 517629 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 6A. Carpintería exterior	Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	En etapa de preparación de obras.	Se firmó el contrato Se evaluó el estado del lote para definir el método de trabajo El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.
Código Infobras: 517630 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 6B. Carpintería interior	Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	En etapa de preparación de obras.	Se firmó el contrato El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.



		obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.			
Código Infobras: 517631 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 9. Herrajes.	Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se termina el análisis de la oferta	Se firmó el contrato El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.	
Código Infobras: 517632 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 11. Estuco y pintura decorativa	Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de obra Se notifica al contratista para la suscripción del contrato.	Se firmó el contrato La obra se inicia el 01 de noviembre de 2023 Se evaluó el estado del lote para definir el método de trabajo El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.	



		obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.			
Código Infobras: 517633 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 12. Fontanería sanitaria, calefacción, ventilación mecánica controlada VMC	Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de obras. Se termina el análisis de la oferta	Se firmó el contrato Se evaluó el estado del lote para definir el método de trabajo El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.	
Código Infobras: 517634 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 13 Electricidad, Alta corriente, Baja corriente	Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se termina el análisis de la oferta	Se firmó el contrato Se evaluó el estado del lote para definir el método de trabajo El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.	



		obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.			
Código 517635	Infobras: Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 14. Equipamiento de cocina	Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se termina el análisis de la oferta	Se firmó el contrato El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.
Código 517635	Infobras: Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 15. Montaplatos	Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se termina el análisis de la oferta	Se firmó el contrato El servicio de seguridad a cargo de la empresa CSP FRANCE, comenzó el 24 de octubre de 2023. Aún se encontraba en curso las pólizas de seguro, en el marco de la preparación de las obras.



		obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.			
Código Infobras: 517635 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada (Cancillería y Residencia) del Perú en Paris-Francia. LOTE 16. Espacios verdes		Se efectuó licitación para contratar al equipo supervisor (MOEX / OPC). Las bases para el proceso y los documentos de licitación fueron preparados por el coordinador ARTELIA y aprobados por la Embajada y la OGA. Se efectuó diagnóstico: estimación validada (aprobada) y misión planificada. En el punto administrativo, se efectuó contacto con los servicios municipales para la ocupación de la calzada; y contactos con los servicios de la DRAC - Dirección Regional de Asuntos Culturales. Punto técnico no es aplicable en esta fase. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se hizo la primera versión del Plan de instalación del sitio. En el punto técnico. El OPC (piloto del equipo supervisor) propuso un plan de instalación del emplazamiento, el mismo que debía ajustarse. Ninguna obra se inició, luego no hubo supervisión de obras.	Preparación de las obras. Se termina el análisis de la oferta	La licitación de este lote fue declarado desierto por falta de ofertas recibidas. El supervisor elaboró y completó el pliego de condición actual para publicar una nueva licitación en enero de 2024
CUI 2427112 Código Infobras: 120246 Remodelación de ambiente u oficina de la sede administrativa en la embajada y residencia del Perú en Buenos Aires - Argentina. Etapa 1		No hubo ejecución ni supervisión de obra	No hubo ejecución ni supervisión de obra	La obra se inicia el 16 de agosto de 2023 Mediante Acta se deja establecido el día 16 de abril de 2024 como fecha de finalización de la obra	Se continuó con la ejecución de la obra
CUI 2089854 Código Infobras: 501594 Saldo de Obra Restauración y Puesta		No hubo ejecución ni supervisión de obra	La obra se inicia el 04 de abril de 2023	La obra finalizó en setiembre de 2023	La recepción por parte de los funcionarios de la Casa Yanulaque fue en el mes de noviembre de 2023



en Valor de la casa Yanulaque como sede del Consulado General del Perú en Arica-Chile Capítulo I				
Código Infobras: 505214 Saldo de Obra Restauración y Puesta en Valor de la casa Yanulaque como sede del Consulado General del Perú en Arica-Chile Capítulo III	No hubo ejecución ni supervisión de obra	La obra se inicia el 04 de abril de 2023	La obra finalizó en setiembre de 2023	La recepción por parte de los funcionarios de la Casa Yanulaque fue en el mes de noviembre de 2023




Firma y/o sello del responsable del área
Poseedora de la información

P.S. Humberto Antonio Suárez Plasier
Jefe de la Oficina de Control Patrimonial
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES